


Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#066



Instandsetzung von zwei Turbinenlaufrädern. Die Schadensstellen befanden sich an der Wasseraustrittsseite sämtlicher Schaufeln. Größere Löcher wurden zunächst zugeschweißt. Dann wurden die Auswaschungen mit Ceramium, pastös aufgefüllt. Als Kavitationsschutz wurde zuletzt eine Beschichtung des gesamten Bauteils mit VP 10-017 vorgenommen.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®