

## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#108



Instandsetzung von Kolbenstangen, die durch die Abgase eines Hochofens verschlissen wurden. Die Kolbenstangen wurden mittels Ceramium wieder auf Solldurchmesser gebracht. Seit Reparaturende sind die Kolbenstangen nun über 3 Jahren wieder störungsfrei in Betrieb.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®